

## 概 要

建物名称：

実施年月日：自 2024年 3月 16日 ～ 至 2024年 3月 24日

実施項目1：給気用HEPAフィルター取替

清浄度測定

①リークテスト ②風速・風量測定 ③差圧バランス測定 ④浮遊塵埃測定

実施場所： B1F 中材更衣室・組立室・既滅菌室・製剤室

1F 血管造影室

2F OP1～OP5・前室(21)～(25)・供給廊下・配盤コーナー  
緊急滅菌室・ハウスキーピング・手術ホール・機材庫(21)  
患者乗換ホール・放射線管理室・麻酔医コーナー・NS  
婦長コーナー・スタッフ廊下(21)・スタッフ休憩室・汚物洗浄室  
標本撮影室

実施項目2：排気用HEPAフィルター取替

実施場所： 3F 感染個室

4F 感染個室

5F 感染個室

## 概 要

建物名称：

実施年月日：自 2024年 3月 22日 ～ 至 2024年 3月 24日

実施項目1：HCUファンコイル系統HEPAフィルター取替

清浄度測定

①リークテスト ②風速測定 ③浮遊塵埃測定

実施場所： 1F HCU